



CLIENT: BONILAIT PROTEINES

ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

INTERLOCUTEUR: M. COIRAULT

N° de contrat :

C20081667

S) D) N)

RAPPORT DE MAINTENANCE

(Système de Désenfumage Naturel)

SITE: BONILAIT PROTEINES

BATIMENT:

CORRESPONDANT: M. COIRAULT

ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

CP + VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU



RAPPORT DE VISITE

Du: 30 août 2016

REFERENCE: C20081667

CHANTIER: BONILAIT PROTEINES

BATIMENT:

ADRESSE : 5 ROUTE SAINT GEORGES ADRESSE : 5 ROUTE SAINT GEORGES

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU CORRESPONDANT: M. COIRAULT

INTERLOCUTEUR: M. COIRAULT TELEPHONE: 05 49 39 30 00

TELEPHONE: 05 49 39 30 00

FAX: 05 49 39 30 01

CLIENT: BONILAIT PROTEINES

FAX: 05 49 39 30 01

CANTON	EXUTOIRES		Party Value	COMMANDES	QTE	ETAT	Gramma	ge CO ₂
ou ZONE	(Type / Fab. / Dimensions)	QTE	ETAT	(type / Fabricant)	QIE	EIAI	0	F
MAGASIN	EVIITOIDES CO	2	BON	ARMOIRE CO₂ UNIZONE	1	BON	100g	100g
MAINTENANCE EXUTOIRES CO ₂ 2	2	BON	COFFRET CO ₂ O/S	1	BON	20g		
ULTRAFILTRATION	EXUTOIRES CO₂	4	BON	ARMOIRE CO ₂ UNIZONE	1	BON	150g	150g
HANGAR PALETTISEUR	EXUTOIRES CO ₂	4	BON	ARMOIRE CO ₂ BIZONE	1	BON	100g 100g	150g
STOCKAGE MATIERE 1ère	EXUTOIRES CO₂	11	Cf.com (1)	ARMOIRE CO₂ BIZONE	1	Cf.com (1)	300g 300g	500g
PROCESS & MISE EN BIG BAG ENSACHAGE ATELIER 6	EXUTOIRES CO₂	3	BON	ARMOIRE CO₂ UNIZONE	1	BON	150g	150g

00			PAIF	100
1 1	man m	IEN.		-

(1) STOCKAGE MATIERE 1ère : Prévoir de remplacer un vérin défectueux (fuite sur un exutoire en fermeture)

Référence :

C20081667



RAPPORT DE VISITE

Du: 30 août 2016

REFERENCE: C20081667

CHANTIER: BONILAIT PROTEINES

BATIMENT:

ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU CORRESPONDANT: M. COIRAULT

INTERLOCUTEUR: M. COIRAULT TELEPHONE: 05 49 39 30 00

TELEPHONE: 05 49 39 30 00

FAX: 05 49 39 30 00

CLIENT: BONILAIT PROTEINES

ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

FAX: 05 49 39 30 01

CANTON	EXUTOIRES	QTE	ETAT	COMMANDES	QTE	ETAT	Gramm	age CO ₂
ou ZONE	(Type / Fab. / Dimensions)	GIE	EIAI	(type / Fabricant)	GIL	LIAI	0	F
HAUT DES SILOS ATELIER 5	EXUTOIRE EQUIPE EN TIREZ - LACHEZ	1		Cf.com : Lanter raccordé		on		
TOUR N° 1	EXUTOIRE CO ₂	1	BON	ARMOIRE CO ₂ UNIZONE	1	BON	150g	150g
ATELIER 6	EXUTOIRES TREUIL	2	Cf.com (3)	TREUILS	2	Cf.com (3)		
STOCKAGE PALETTES VIDES	EXUTOIRES CO₂	3	BON	ARMOIRE CO ₂ UNIZONE	1	BON	150g	150g
10 KG BANC	EXUTOIRE TREUIL	1	Cf.com (4)	NON ASSERVIS Cf.com (4)				
ENGAGUAGE	EXUTOIRES TREUIL	2	BON	TREUILS COMBINÉ CO ₂	2	BON		
ENSACHAGE	EAUTOIRES TREUIL	2	BUN	COFFRET OS CO ₂	1	BON	20g	
INFIRMERIE	EXUTOIRES CO₂	3	BON	ARMOIRE CO ₂ BIZONE	1	BON	150g 150g	300g
LOCAL CHARGE	EXUTOIRE CO ₂	1	BON	ARMOIRE CO ₂ UNIZONE	1	BON	60g	60g

COMMENTAIRES

(2) HAUT DES SILOS / ATELIER 5 : Lanterneau non raccordé - Prévoir la fourniture et pose d'une costière coiffante et son asservissement par treuil mécanique

(3) ATELIER 6 : Prévoir la fourniture et pose de 2 treuils mécaniques

(4) BAT 10 KG BANC : Prévoir de remplacer la coiffante treuil hors service + Prévoir asservissement par treuils

Référence: C20081667



RAPPORT DE VISITE

Du: 30 août 2016

REFERENCE: C20081667

CHANTIER: BONILAIT PROTEINES

BATIMENT:

ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

VILLE: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU CORRESPONDANT: M. COIRAULT

INTERLOCUTEUR: M. COIRAULT TELEPHONE: 05 49 39 30 00

CLIENT: BONILAIT PROTEINES ADRESSE: 5 ROUTE SAINT GEORGES

TELEPHONE: 05 49 39 30 00 FAX: 05 49 39 30 01 FAX: 05 49 39 30 01

CANTON ou ZONE	EXUTOIRES (Type / Fab. / Dimensions)	QTE	ETAT	COMMANDES (type / Fabricant)	QTE	ETAT	Gramm	age CO₂ F
CŒUR	EXUTOIRES TREUILS	6	Cf.com (5)	TREUILS	6	Cf.com (5)		
ATELIER 5 MELANGE	EXUTOIRES EQUIPES EN TIREZ - LACHEZ	4	Cf.com (5)	TIREZ - LACHEZ	4	Cf.com (5)		
BATIMENT TK	EXUTOIRES CO ₂ DOUBLE VANTAUX	10	BON	ARMOIRE CO ₂ BIZONE	2	BON	300g 300g	300g
HANGAR 7	EXUTOIRES CO ₂	4	BON	ARMOIRE CO ₂ BIZONE	1	BON	300g 300g	300g
EXTENSION ATELIER 5	EXUTOIRE TREUIL	2	BON	TREUILS	2	BON		
VRAC CITERNE	EXUTOIRES CO ₂	2	BON	ARMOIRE CO₂ UNIZONE	1	BON	100g	100g

COMMENTAIRES

(5) Atelier Cœur et Atelier 5 Mélange : Installation vétuste et non fonctionnelle. De plus, la longueur des câbles aciers est supérieur à 15 ml alors que la Norme Française 61.932 "Règle d'installation des Systèmes de Sécurité Incendie" indique que "les liaisons de télécommande par câble acier ne peuvent avoir une longueur supérieure à 15 m si elle installée dans un seul local et si son cheminement est visible dans son ensemble depuis le sol de ce local ; 8 m dans les autres cas."

Il est donc nécessaire de prévoir la mise en CO₂ de l'installation c'est à dire de déposer les exutoires existants et d'installer 10 costières coiffantes CO₂ + Asservissement pneumatique par 2 Armoires CO₂.

NB : Surface de désenfumage insuffisante pour ces 2 zones, il serait nécessaire de rajouter des exutoires de désenfumage afin de répondre aux exigences du code du travail (cf. explication sur devis 1503CM0396a)

> C20081667 Référence :



Document lié à FR S SIA TX IN 005

FICHE D'INTERVENTION

OBJET DE L'INTERVENTION	INFORMATIONS SUR LE CHANTIER
☐ Bilan Technique ☐ Relevé ☐ Travaux de Maintenance ☐ Travaux Neufs ☐ Contrat de Maintenance ☐ S.A.V. ☐ Essais de Fonctionnement ☐ Fin de Chantier Adresse Client :	Date 30 floid 9016 Code Affaire 9008 667 Interlocuteur Téléphone 05 49 39 3000 Adresse Chantier: TSOVITCUT E Route ST GEORGES 86 360 chassered dups
TRAVAUX A E	FFECTUER
stokage Phe Jak Kemplacement	d'1 Verin ce?
TRAVAUX EF	FECTUES Page: /
Verification des système de stockage matière de le la fui Reste site i dem année de	désenfumæges. te sur 1 Exuloire en fermetur kniere
Intervenants : GAR Durée de l'intervention :	Adjoint Responsable Maintenance



Etat de l'installation maintenue

A l'attention de M. COIRAULT

N° de contrat : C20081667 Site : BONILAIT PROTEINES Bâtiment : Adresse : 5 ROUTE SAINT GEORGES	Type Bâtiment :
Ville: 86360 CHASSENEUIL DU POITOU	Présence Dossier S.S.I.Présence Plan de ZonagePrésence Plan de cantonnement
Monsieur,	
La société SIA vous atteste, concernant le Système de Désenfu par nos soins, dans le cadre de son marché sur le chantier cité é	
 les opérations de maintenance ont été effectuées, les essais de fonctionnement ont été effectués selon les résultats sont concluants (sauf contre indication ci-de 	NF S 61-933, annexe G essous)
Constatations éventuelles concernant l'installation maintenue :	
 ☐ Installation en état de fonctionnement ☑ Dysfonctionnements (voir commentaires ci-dessous) ☐ Matériel n'ayant pu être vérifié (voir commentaires ci-dessous) ☑ Préconisations de réparation ou d'amélioration (voir commentaires) 	es)
OIR DÉTAIL RAPPORT CI-JOINT	
	AMBERT , le 30 août 2016
Pour la société SIA : M	lme BAUDET
Signature :	A SECULUTE INCENDIE HEROTON ECONALE CENTRE GOSDO AMBIENTO 104 73 82 67 57





