




Caractérisation des enjeux au droit des cavités souterraines dans 13 communes du département de la Vienne (86)


Tome 2 : Fiches et Cartes par commune

BRGM/RP-66520-FR
octobre 2016



Commune de BERTHEGON

Cartographie des enjeux au lieu-dit "La Haute Audience" - Commune de BERTHEGON



Cartographie des enjeux au lieu-dit "La Nivardière" - Commune de BERTHEGON



Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014). Précision d'ordre métrique à décamétrique. Fond cadastral 2012.

Cartographie des enjeux au lieu-dit "Vayolles" - Commune de BERTHEGON



Source : Levés sommaires réalisés par le BRGM à la boussole et au distance-mètre laser (2014). Précision d'ordre métrique à décamétrique. Fond cadastral 2012.

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3002**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : AC 198

Adresse : La Haute Audience

X (L93) : 490639 m Y (L93) : 6649208 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois, par un chemin au bord de la route

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/06/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : ~1

Superficie de la cavité (en m²) : 28

Element de scriptif :

Observations / Désordres :

Moyen

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Friches

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : 1

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3003**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : AC 198

Adresse : La Haute Audience

X (L93) : 490623 m Y (L93) : 6649208 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois, par un chemin au bord de la route

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : ~1,5

Superficie de la cavité (en m²) : 56

Element descriptif : Cheminée

Observations / Désordres :

Moyen, fracture géologique

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Friches

Bois

Type de confortement :

3 murs maçonnés

Note enjeux* : **1**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3004**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : AC 198

Adresse : La Haute Audience

X (L93) : 490619

m

Y (L93) : 6649202

m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois, par un chemin au bord de la route

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : ~ 2

Superficie de la cavité (en m²) : 29

Element de scriptif : Four à pain

Observations / Désordres :

Moyen, fracture géologique

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Friches

Bois

Type de confortement :

2 murs maçonnés

Note enjeux* : 1

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3079**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : AC 198

Adresse : La Haute Audience

X (L93) : 490632 m Y (L93) : 6649183 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois, par un chemin au bord de la route

Description de la cavité

Source : Visite

Lévé effectué le : 03/07/2014

Genre : Carrière

Nature : Galerie

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : > 1,5

Superficie de la cavité (en m²) : 376

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Bon, 1 fissure mécanique



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Friches

Parcelle agricole

Note enjeux* : **2**

Type de confortement :

2 murs maçonnés

* Note enjeux

1: Enjeux faibles (bois, friche...)

2: Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3: Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3081**

N° National :

Commune : Berthezon

Parcelle cadastrale : AC 195

Adresse : La Haute Audience

X (L93) : 490563 m Y (L93) : 6649142 m

Positionnement : Situation Précise

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : 1 (entrée)

Superficie de la cavité (en m²) : 125

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Moyen, roche altérée, fractures géologiques, fissures mécaniques



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Route Communale

Habitation occupée

Type de confortement :

Note enjeux* : 3

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, triche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **3095**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490461 m Y (L93) : 6649150 m

Positionnement : Situation imprécise

Possibilité d'accès : Accès libre, par un escalier voûté sous des tôles dans un pré bordant la route

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 16/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : < 1

Superficie de la cavité (en m²) : 130

Element descriptif :

Observations / Désordres

Mauvais, 2 amorces de fontis, fracture géologique, fissures mécaniques, hauteur de vide importante (5m) sous faible recouvrement (<1m)

Type de confortement :

Voûte maçonnée dans l'escalier d'accès



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Pré

Parcelle agricole

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, triche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4075**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490448 m Y (L93) : 6649126 m

Positionnement : Situation imprécise

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois

Description de la cavité

Source : Visite

Lévé effectué le : 30/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature : Galerie

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : 1

Superficie de la cavité (en m²) : 87

Element descriptif : Puits d'aérage



Photographie de la cavité

Observations / Désordres :

Mauvais, 1 fontis

Enjeux surfaciques

Bois

Parcelle agricole

Type de confortement :

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavité**N° Terrain : 4076****N° National :**

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490439 m Y (L93) : 6649128 m

Positionnement : Situation imprécise

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Carrière

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : 1

Superficie de la cavité (en m²) : 35

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Mauvais, chute de bloc, fontis



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : 1

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, triche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4077**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 75

Adresse : Les Vaux

X (L93) : 490459 m Y (L93) : 6649200 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Carrière

Nature : Chambres et piliers

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : > 2

Superficie de la cavité (en m²) : 243

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Mauvais, chutes de bancs de toit, 2 piliers en mauvais état

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Parcelle agricole

Type de confortement :

Note enjeux* : 2*** Note enjeux**

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4078**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 75

Adresse : Les Vaux

X (L93) : 490479 m Y (L93) : 6649213 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, 2 entrées par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Carrière

Nature : Chambres et piliers

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : < 3

Superficie de la cavité (en m²) : 485

Element descriptif : Pressoir



Photographie de la cavité

Observations / Désordres

Moyen, fracture géologique, chutes de bancs de toit

Enjeux surfaciques

Route Communale

Parcelle agricole

Type de confortement :

Piliers, murs maçonnés

Note enjeux* : 3

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavité**N° Terrain : 4106****N° National :**

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 77

Adresse : Les Vaux

X (L93) : 490387 m Y (L93) : 6649047 m

Positionnement : Situation Précise

Possibilité d'accès : Privé, escalier dans la grange

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Galerie

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : < 2,8

Superficie de la cavité (en m²) : 96

Element descriptif : Puits d'aérage

Observations / Désordres :

Mauvais, décollements de bancs de toit, amorce de fontis, pilier maçonné avec traces de compression (fissuré et ventru) renforcé avec une ceinture métallique

Type de confortement :

1 pilier, murs maçonnés



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Route Communale

Habitation inoccupée

Note enjeux* : 3

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, triche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4107**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZC 16

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490448 m Y (L93) : 6648784 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, porte dans le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m) : < 0,5

Superficie de la cavité (en m²) : 20

Element descriptif :

Observations / Désordres

Mauvais, fontis à l'entrée et amorce de fontis au centre

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux* : 2

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4108**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 58

Adresse : La Nivardière

X (L93) : 489985 m Y (L93) : 6649735 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre, par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Carrière

Nature : Chambres et piliers

Fonction : Stockage

Recouvrement (en m)

Superficie de la cavité (en m²) : 545

Element descriptif

Observations / Désordres :

Mauvais, décollements de bancs de toit,
chutes de blocs, roche fracturée*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Route Communale

Parcelle agricole

Type de confortement :

Note enjeux* : **3**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fiche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4109**

N° National :

Commune : Berthezon

Parcelle cadastrale : ZB 58

Adresse : La Nivardière

X (L93) : 489963 m Y (L93) : 6649738 m

Positionnement : Situation imprécise

Possibilité d'accès : Accès libre, par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m)

Superficie de la cavité (en m²) : 68

Element descriptif

Observations / Désordres

Moyen, décollements de bancs de toit

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4110**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 58

Adresse : La Nivardière

X (L93) : 489958 m Y (L93) : 6649734 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre, 3 entrées par le jardin

Description de la cavité

Source : Visite

Lévé effectué le : 03/07/2014

Genre : Ouvrage civil

Nature : Souterrain refuge

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) : 39

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Mauvais, fontis et amorce de fontis, partie effondrée



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Jardin

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **4111**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 60

Adresse : La Nivardière

X (L93) : 489905 m Y (L93) : 6649789 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, escalier dans la cour

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Galerie

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : 2,8

Superficie de la cavité (en m²) : 162

Élément descriptif : Pressoir

Observations / Désordres :

Bon, entrée voûtée

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Route Communale

Habitation occupée

Type de confortement :

Voûte maçonnée à l'entrée

Note enjeux* : 3

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, friche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7072**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 77

Adresse : Les Vaux

X (L93) : 490357 m Y (L93) : 6649035 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Entrée remblayée

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature :

Fonction :

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) : 1

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Cavité ouverte en surface suite au passage d'un engin, rebouché par la surface



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Cour :

Type de confortement :

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, triche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7096**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490439 m Y (L93) : 6649106 m

Positionnement : Situation imprécise

Possibilité d'accès : Entrée remblayée

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) :

Element de scriptif :

Observations / Désordres

Entrée remblayée en bordure de route
(inaccessible)*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Route Communale

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : 3

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7097**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490437 m Y (L93) : 6649121 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : < 1

Superficie de la cavité (en m²) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Petite niche

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : **1**

* Note enjeux

1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)

2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7098**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490437 m Y (L93) : 6649117 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 30/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : < 1

Superficie de la cavité (en m²) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Petite niche



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : **1**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7099**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 87

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490440 m

Y (L93) : 6649117 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Accès libre dans le bois

Description de la cavité

Source : Visite

Lévé effectué le : 30/06/2014

Genre : Troglodyte

Nature :

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) : < 1

Superficie de la cavité (en m²) :

Element descriptif :

Observations / Désordres :

Petite niche :



Photographie de la cavité

Enjeux surfaciques

Bois

Type de confortement :

Note enjeux* : **1**

* Note enjeux

1: Enjeux faibles (bois, friche...)

2: Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)

3: Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7144**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 84

Adresse : Vayolles

X (L93) : 490369 m Y (L93) : 6648876 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Entrée remblayée

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m) :

Superficie de la cavité (en m²) : 27

Element de scriptif :

Observations / Désordres :

Cave d'environ 15m², entrée remblayé, cave non remblayée*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Type de confortement :

Note enjeux* : 2

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, fliche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)

Localisation de la cavitéN° Terrain : **7145**

N° National :

Commune : Berthegon

Parcelle cadastrale : ZB 46

Adresse : Desmay

X (L93) : 489893 m Y (L93) : 6649564 m

Positionnement : Situation approchée

Possibilité d'accès : Privé, porte cadenassée

Description de la cavité

Source : Visite

Levé effectué le : 03/07/2014

Genre : Cave

Nature : Salle

Fonction : Abandonnée

Recouvrement (en m)

Superficie de la cavité (en m²) : 24

Element descriptif

Observations / Désordres :

Moyen, roche altérée, racines

*Photographie de la cavité***Enjeux surfaciques**

Jardin

Friches

Type de confortement

Note enjeux* : **2**

* Note enjeux

- 1 : Enjeux faibles (bois, friche...)
- 2 : Enjeux moyens (parcelle agricole, jardin, hangar...)
- 3 : Enjeux forts (habitation, route...)



Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009
45060 – Orléans Cedex 2 – France
Tél. : 02 38 64 34 34 - www.brgm.fr

Direction régionale Poitou-Charentes
5 rue de la Goélette
86280 – Saint-Benoit – France
Tél. : 05 49 38 15 38